



遠浅小学校 通学路対策箇所図



- ①カーブミラーはあるが、交差点に接近する車が坂道のため見づらい。
- 対策内容
- ・見通し確保のため道路巻込部の適切な草刈や除雪等の実施
- 【継続】
- ②校舎周辺の歩道除雪が遅いときがあり登下校時に歩きづらい。
- 対策内容
- ・通学路除雪作業の優先実施を徹底
- 【継続】



- ③該当区間は歩道が無く、冬季にしばしば車両事故も発生していることから、通学(バス停に向かう途中)及び少年団活動等の通いに危険が伴う。
- 対策内容
- ・道路改良整備の検討(歩道及び拡幅路肩等の設置を含む)
 - ・警戒標識設置【済み】

④ 道道横断時に見通しが悪く危険。交通量が多く、特に大型車が右左折する際に危険である。

○対策内容

- ・通学指導の継続
- ・路面標示や看板等の設置〔検討中〕



⑤ 登下校時に道道横断する必要がある。道路を横断するための横断歩道も無く、大型車両などの通行が多い路線である。冬期間は登校時に除雪されていないことがある。

○対策内容

- ・登下校指導、及び保護者による道道横断時の誘導
- ・学校再編に伴うスクールバスによる送迎【R5.4～】
- ・適切な除雪作業の実施

